norcontrol

IBIZA, 7 BAJO 12100 CASTELLÓN TEL. 964 288 075 FAX. 964 288 076 E-mail: norcontrol.cs@terra.es

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Examen Radiológico

Nº de Inventario: V 012 Fecha 2005



David Viana Sánchez

soluziona

calidad y medio ambiente

norcontrol

IBIZA, 7 BAJO 12100 CASTELLÓN TEL. 964 288 075 FAX. 964 288 076 E-mail: norcontrol.cs@terra.es

EXAMEN GAMMAGRAFICO Colección de Vaciados de la R. A. B.A. San Fernando G. LAOCONTE. C. Real Fabrica de Porcelanas del Buen Retiro.

> David Viana Agosto 2.005

compromiso con el conocimiento

www.norcontrol.es

NORCONTROL, S.A. Inscrita en el Reg. Mercantil de La Coruña, Hoja 1507 Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3º de Sociedades. C.I.F.: A-15044357

soluziona

calidad y medio ambiente

norcontrol

Nº INFORME. 611/3004-7

FECHA.

30 julio de 2.005

TITULO.

Laoconte.

Real Fabrica de Porcelanas del Buen Retiro.

Nº DE PLACAS. 12 SIGLA.

DESCRIPCIÓN DEL METODO.

Examen gammagrafico efectuado con fuente de Iridio-192, con la intención de conocer las variantes estructurales de la Colección de Vaciados Antiguos de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Mediante este método se consigue la conversión en imágenes fotográficas visibles los efectos de mayor o menor absorción de las radiaciones dependiendo del peso atómico de los diferentes materiales que las integran.

Con este procedimiento se determinan:

- Variación de espesores en la materia compositiva (yeso).
- Coqueras, burbujas, engrosamientos.
- Despiece original de las obras.
- Anomalías ocultas.
- Fracturas.
- Estructura interna: Vástagos y pernos así como el material que los componen; leñoso, metálicos u óseos.

El material compositivo de las esculturas es yeso hueco y la variación estructural interna que forman los anclajes, pernos de sujeción y el soporte de las obras es la variante a determinar.

FUENTE DE RADIACIÓN: Fuente de Iridio-192. Con una actividad en Curios de 40 ci.

PELÍCULA Y PANTALLAS: Sistema de películas AGFA D7, 30x40. Pantallas de Pb., Y un rango de densidades comprendidos entre 2 y 4. TÉCNICA: película simple, pared doble, exposiciones panorámicas y proceso manual.

www.norcontrol.es

compromiso con el conocimiento

NORCONTROL, S.A. Inscrita en el Reg. Mercantil de La Coruña, Hoja 1507 Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F.: A-15044357

soluziona

calidad y medio ambiente

norcontrol

IBIZA, 7 BAJO 12100 CASTELLÓN TEL. 964 288 075 FAX. 964 288 076 E-mail: norcontrol.cs@terra.es

VALORACIÓN DE RESULTADOS.

Vaciado en yeso.

Se realiza el estudio de forma parcial. (12 placas).

Se observan anclajes metálicos en la zona de despiece, barras de hierro Fe, clavos de grandes dimensiones entre 7 y 13 cm. Alambres.

Se adjunta plano de ubicación de las placas.

Se adjunta dibujo con la situación de los vástagos.

compromiso con el conocimiento


www.norcontrol.es


NORCONTROL, S.A. Inscrita en el Reg. Mercantil de La Coruña, Hoja 1507 Folio 114, Torno 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F.: A-15044357

norcontrol			INFORME RADIOGRÁFICO DE ESCULTURAS SEGÚN EN								
611/3004-							REALIZADO EN: E BELLAS ARTES			Nº DE INFORME 611/3004 7	
COMPONENTE:	YESO				PIEZASE	VAIVIINADA	SOLD		AS EN LINEA		
PLANOS DE REFE	RENCIA:SEG	SÚN PLANO		PROCEDIMIEN	ITO: D1-33240	3 F	Rev. Nº 1		IATERIAL: ESO-		
FUENTE DE RADIACIÓN			ICI		PELÍCI	PELÍCULA Y PANTALLAS			TÉCNICA		
Tipo de radiación: RX ☐ R. Gamma ☑		Tipo:	Tipo: EN 462 🔯 Identificación: IQI-EN 462-W13			Marca / tipo: AGFA D7 Sistema de película:			Película: Simple ☑ Doble ☐		
Fuente:	IR-192 D	Número:	Número: · 10 – 16			Tamaño: 30 X 40				Simple Doble	
Actividad (Curios): 40 Ci		Material: FE			Pantalias: Plomo		0	⊠	Exposición:	Individual	
Equipo RX:		Situación: Lado fuente			Anterior:				Elipse	☐ Panorámica	
Tensión (kV) — 1 (mA): —		Lado película			Espesor en Intermer		nedio:		Procesado: Manual 5º a 20º Automático		
Tamaño del foco o fuente: 2 X 2						Poste		⊠			
EQUIPO N° 22382					Rango den	sidades: 2	-4		Técnica radi	ográfica Clase:	
Denomir	Datos				Resultados Criterios Aceptación según: EN 1251						
Componente / YESO	12 3 12	Reparaciones nº:	Espesor Nominal	Distancia	Diámetro	ICI Hilo/taladro	Clase de	C	alificación	Observaciones	
components race	Sector Area	R1,R2,R3	(mm.)	fuente- película (mm)	exterior(tubos)	esencial	defecto	Grad	o Acp. Ree.		
LAOCONTE	60%		4	1700				_		SEGUN PLAN	0
					B						
	_	1							_		
	-								-		
								-			
						-			_		
The state of the s											
								1			
	Códino	de defectos						_		The same	
1 NO PROCEDE 2 3 4					Realizado: DAVID VIANA S Nivel: II	SANCHEZ	1	-	el: II	VCHEZ VICHEZ	

CHITITITE CENTERFER CENTERFER CENTERFER CONTRACTOR CONTR

AUCTO = 215 m.
AUCTO : 1'70 m. G LADCONTE





Los datos de atribución, fecha y otros aspectos técnicos de la obra, que puedan haber sido modificados en el curso de la continua investigación de las colecciones, son los que figuraban en los archivos de la Academia en el momento de la intervención, cuya fecha aparece en el informe. Las eventuales discrepancias entre los registros publicados y los informes de restauración se deben a la incorporación continua de nuevos datos como resultado de sucesivos estudios.

